

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

5.6 Після прибуття рятувально-пожежного підрозділу надати старшому підрозділу пожежної охорони всі необхідні дані про осередок пожежі та виконувати його вказівки.

Зав. кафедри ІТЗ та МК

Узгоджено:

Продовгий інженер
з охорони праці

Наочальник юридичного відділу
ІФ факультету

В.о. заступника декана
ІФ факультету

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № 140

при виконанні робіт в
лабораторії «Газополум'яна обробка металів і пластмас»
кафедри ІТЗ та МК, ауд.№14 (Р27).

м. Запоріжжя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал (гумові печатки, суха тканина, суха деревина). Негайно викликати швидку за тел. 9-103 і до його прибууття забезпечити постраждалому доступ свіжого повітря, якщо потерпілий погано дихає (дуже рідко і судорожно), почаги дії по штучному диханню та масаж серця.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Ректора

НУ «Запорізька політехніка»

від «16» 09 2024р №374

5.5. Дії при пожежі:

- повідомити по телефону відділ охорони 3-10,
 - 764-19-21 та пожежно рятувальну службу 9-101, називаючи адресу, поверх, номер кімнати та своє прізвище;
 - сповістити особисто або через співробітників керівників підрозділу кафедри;
 - вимкнути електромережу, вентиляцію, верстати, прилади;
- 1.3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
- 1.1 До роботи в лабораторії допускаються особи, що ознайомились з правилами внутрішнього трудового розпорядку, пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці, вивчили правила надання першої медичної допомоги тим, хто постраждав від непрасного випадку. Інструктаж проводить керівник робіт, який завершується перевіркою знань усним опитуванням. В

3.8 При виконані робіт по плазмовому різанню слід стояти на діелектричному килимку.

3.9 Гарячі зразки брати тільки плоскогубцями.

3.10 Про всякі неполадки в роботі обладнання повідомляти учбового майстра або викладача.

журналі з охорони праці залишається запис проведення інструменту з підписами осіб, яких інструктують і яка інструктує (документ №2, додаток №5).

1.2 Небезпечними факторами в лабораторії є статична електрика на конструктивних частинах приладів, гарячі гази, кисень і полум'я їх згорання, бризки розплавленого металу.

1.3 Особи, що працюють в лабораторії, зобов'язані:

а) знати місце розташування засобів надання лікарської допомоги, первинних засобів пожежогасіння, головних та аварійних виходів, шляхи евакуації у випадку пожежі або аварії, номера телефону відділу охорони (3-10), пожежно-рятувальної служби (9-101), швидкої допомоги (9-103);

б) турбуватись про власну безпеку, пам'ятати про особисту відповідальність за недотримання правил охорони праці;

в) особи, винні в невиконанні вимог даної інструкції, зали чаються до відповідальності у встановленому законодавством порядку в належності від характеру порушень і їх наслідків;

г) протягом усього робочого часу утримувати в порядку робоче місце.

1.6 Особам, які працюють в лабораторії, забороняється:

а) вимикати і вимикати (крім аварійних випадків) пристлади обладнання без потреби;

б) відволікатися стороннimi справами і розмовами, відволікаючи інших;

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ

4.1 Після закінчення лабораторних робіт необхідно вимкнути апаратуру і прибрати робоче місце.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Якщо при дотику до неструмопровідних частин електроприладу відчувається електричний струм необхідно вимкнути пристлад від електромережі, від'єднати вилку від електричної розетки, вимкнути загальний рубильник. Повідомити про не спrawnість пристладу керівнику підрозділу. Огородити обладнання. На головний вимикач повісити забороняючу таблицю. Виставити пост. Попередити службу головного енергетика за телефоном 3-57.

5.2. При ураженні електричним струмом треба, не торкаючись потерпілого, виволити його від напруги, вимкнувші рушильник подачі живлення, а при неможливості відключення –

в) працювати на несправних приладах і обладнанні;

г) торкатися до струмопровідних частин, електричних дротів (навіть ізольованих), кабелів, клем, наступати на лежачі на підлозі переносні дроти.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Приступати до виконання роботи з дозволу викладача, учбового майстра, лаборанта.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1 Детально ознайомитись з порядком запуску в роботу обладнання, на якому буде проводитись лабораторна робота, з методикою виконання роботи.

2.2 Прибрати з робочого місця зошити, книжки, одягу. Впевнитись, що поруч нема легкозаймистих матеріалів і речовин.

2.3 Одягнути спедоляг – брезентові фартухи або халати, рукавиці і захисні окуляри.

2.4 Впевнитись, що всі вентилі на трубопроводах і апаратури закриті, шланги на штуцерах надійно закріплені, а корпуси електроустановок заземлені. Впевнитись в наявності води в побіжних водяних затворах.

2.5 Впевнитись в наявності заземлення на корпусі установки для плазмового різання та іншого електрообладнання. При несправностях повідомити про це учитовому майстру або викладачу.

3.2 Запуск обладнання і виконання роботи проводити відповідно до рекомендацій, наведених в інструкції до лабораторної роботи.

3.3 При запалованні пальника чи різака спочатку відкривають кисневий вентиль, потім ацетиленовий, запалають суміш і регулюють характер полум'я. При цьому мундингук пальника чи різака слід направляти у вентиляційний патрубок. Гасіння полум'я проводити в зворотній послідовності (спочатку закрити ацетиленовий вентиль, потім кисневий).

3.4 Слідкувати, щоб на шланги не попадали краплі металу, шлаку чи факел полум'я.

3.5 При перервах у роботі загасити пальник і покласти його на спеціальний гачок чи підставку. Навіть на короткий час не залишати без нагляду запалений пальник чи різак.

3.6 При зворотному ударі не кидати пальник чи різак, а перекрити ацетиленовий вентиль, потім кисневий, охолодити його мундингуками водою і запустити знову в роботу.

3.7 При виконанні робіт по різанню слідкувати, щоб ніхто не знаходився з тої сторони установки, куди можливий викид розплавленого металу (із сторони, зворотної до напрямку різання)