

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № 417

при виконанні робіт в

лабораторії «Теорія зварювальних процесів»

кафедри ГГЗ та МК

ауд. №163г

м. Запоріжжя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

- повідомити по телефону відділ охорони 3-10,
- 764-19-21 та пожежно рятувальну службу 9-101, називаючи адресу, поверх, номер кімнати та своє прізвище;

- словістити особисто або через співробітників керівників підрозділу кафедри;

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Ректора

НУ «Запорізька політехніка»

від «16» 09 2024 р № 374

- вимкнути електромережу, вентиляцію, верстати, прилади, при приступити до гасіння пожежі підручними засобами, а при неможливості ліквідації покинуті приміщення та щільно зачинити двері, але не замикати їх.
- під час пожежі необхідно утримуватися від відкриття вікон та дверей щоб запобігти пропливу свіжого повітря, що сприяє швидкому поширенню вогню.

5.6 Після прибуття рятувально-пожежного підрозділу надати старшому підрозділу пожежної охорони всі необхідні дані про осередок пожежі та виконувати його вказівки.

Зав. кафедри ІТЗ та МК  Олексій КАЛУСТЯН

Узгоджено:

Прорівій інженер
з охорони праці  Максим ДЕСЕВ

1.3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 До роботи в лабораторії допускаються особи, що ознайомились із правилами внутрішнього трудового розпорядку, пройшли медичний огляд, інструктах з охорони праці, вивчили правила надання першої медичної допомоги тим,

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Якщо при дотику до неструмопровідних частин електроприладу відчувається електричний струм необхідно вимкнути прилад від електромережі, від'єднати вишку від електричної розетки, вимкнути загальний рубильник. Повідомити про не справність приладу керівнику підрозділу. Огородити обладнання. На головний вимикач повісити заборонячу табличку. Виставити пост. Попередити службу головного енергетика за телефоном 3-57.

5.2. При ураженні електричним струмом треба, не торкаючись потерпілого, визволити його від напруги, вимкнувши рубильник подачі живлення, а при неможливості від'єднання – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал (гумові печатки, суха тканина, суха деревина). Негайно викликати швидку за тел. 9-103 і до його прибуťя забезпечити постраждалому доступ свіжого повітря, якщо потерпілий погано дихає (дуже рідко і судорожно), почати дії по штучному диханню та масаж серця.

5.3. При переломах необхідно звільнити потерпілого від одягу і накласти шину на вражену частину тіла, викликати швидку допомогу за тел. 9-103.

5.4. Основними засобами пожежогасіння є вогнегасники – порошкові, вуглекислотні, ящики з піском і лопата з дерев'яною ручкою.

5.5. Дії при пожежі:

хто постраждав від нещасного випадку, Інструкаж проводить керівник робіт, який завершується перевіркою знань, усним опитуванням. В журналі з охорони праці залишається запис проведення інструкажу з підписами осіб, які інструктують і які інструктують:

- співробітники кафедри, які знають свої функціональні обов'язки, пройшли відповідний інструктаж з обов'язковим особистим підписом в "Журналі реєстрації первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів(стажувань) з питань охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці" (додаток №2).
- здобувачі вищої освіти, що вивчили правила небезпечної роботи, пройшли відповідний інструктаж під керівництвом викладача, з обов'язковим особистим підписом в "Журналі реєстрації первинного інструктажу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності перед виконанням практичних занять, лабораторних робіт тощо, пов'язаних з використанням різних механізмів, пристладів, інструментів, матеріалів для здобувачів освіти НУ «Запорізька політехніка»"(додаток №5).

1.2. Небезпечними факторами в лабораторії є і статична електрика на конструктивних частинах приладів.

- 1.3 Особи, що працюють в лабораторії, зобов'язанні:
 - а) знати місце розташування засобів надання лікарської допомоги, первинних засобів пожежогасіння, головних та аварійних виходів, номера телефону служби охорони (3-10), пожежно-рятувальної служби (9-101), швидкої допомоги (9-103);



- б) турбуватись про власну безпеку, пам'ятати про особисту відповідальність за недотримання правил охорони праці;
- в) особи, винні в невиконанні вимог даної інструкції, залучаються до відповідальності у встановленому законодавством порядку в належності від характеру порушень і їх наслідків;

г) протягом усього робочого часу утримувати в порядку робоче місце;

1.4 Особам, які працюють у лабораторії, забороняється:

- а) вмикати і вимикати (крім аварійних випадків) пристрії обладнання без потреби;
- б) відволікатися сторонніми справами й розмовами, відволікаючи інших;

в) працювати на несправних пристроях та обладнанні;

- г) торкатися струмопровідних частин, електричних дротів (навіть ізольованих), кабелів, клем, наступати на лежачі на підлозі переносні дроти.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- 2.1 Детально ознайомитись з порядком запуску в роботу обладнання й методикою виконання робіт.
- 2.2 Одягти спецодяг, рукавички.

- 2.3 Перевірити стан заземлення зварювального апарату та джерела постачання, ізоляцію електропровідних кабелів, впевнитись, що вони не пошкоджені. Перевірити надійність закріплення шлангів.
- 2.4 Вимкнути рубильник, впевнитись, що необхідні мережі знаходяться у робочому стані і вентиляція працює.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- 3.1 Приступати до виконання робіт з дозволу викладача, лаборанта або учбового майстра.

- 3.2 Запуск обладнання й виконання робіт проводити відповідно до рекомендацій, наведених в інструкції до лабораторної роботи.

- 3.3 Всі маніпуляції, пов'язані з переміщенням зварювального дроту, автомату, корегуванням положення мундштуку, засипку флюсу, прибирання зразків та плаку, повинні виконуватись однією особою.

- 3.4 Після закінчення циклу дій однієї особи проводиться ротація так, щоб кожен студент набув навички практичного зварювання.

- 3.5 Збуруючи дуту, працюючий повинен попередити оточуючими словами «Бережіть очі!».

- 3.6 Засипання флюсу виконувати тільки металевим совком.
- 3.7 Шлак відбивати обов'язково в захисних окулярах і тільки після охолодження деталі, повернувши пластину шлаком уніз.

- 3.8 Травлення поверхні шліфів необхідно проводити так, щоб попереходити опік кислотою, та в місцях з місцевою вентиляцією.

- 3.9 Про всі попкородження та неполадки при роботі обладнання негайно повідомляти викладача або майстра.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

- 4.1 Привести зварювальні установки у початковий стан.
- 4.2 Відключити електроустановки і закрити вентиляція на трубопроводах.
- 4.3 Вимкнути рубильник.
- 4.4 Прирати робоче місце.